



名称	対応信号			HV*2	備考
	PWM*1	S.BUS	S.BUS2		
GY430 GYA430 GYA431 GYC430	○	○	○	○	
GY440 GYA440 GYA441 GYC440	○	○	○	○	
GYA460	○	○	×	○	S.BUS2 ポートで使用しないでください。
GY520	○	○	×	×	
GY701	○	○	×	○	
CGY750	×	○	×	○	

\*1 PWM：従来システムのサーボ信号のことです。

\*2 HV：ハイボルテージ対応、定格電圧 7.4V までの電池に対応します。(乾電池は使用不可)

\*3 ジャイロのサーボ出力信号は PWM になっています。従来のサーボも使用可能です。